

Información de Proyecto Volteadero Hill

Seguimiento ambiental

Descripción	Evidencia
Protección de taludes descubiertos, parte baja del cauce. Se realizan las mejoras de las medidas afectadas por las condiciones del tiempo.	
Mejoras y arreglos en las áreas afectadas por las escorrentías de las lluvias, zanjas y proceso erosivo.	

	
Capacitación ambiental Contaminación acústica dentro del proyecto.	
Señalización de área identificada como áreas arqueológicas.	



Verificación y recolección de los desechos comunes que luego son trasladados al Vertedero municipal de La Pintada.



Capacitación ambiental
Prohibido la pesca, dar a conocer la importancia de conservar la fauna dentro de los recursos hídricos aun en desarrollos de proyectos.



Colocación de los letreros ambientales en los frentes de trabajo. Se trasladan los puntos donde se ejecutan actividades.



Limpiezas del cauce por plásticos y desechos dentro del mismo producto de las actividades.



	
Mejoras de controles de erosión y sedimentos, refuerzos y arreglos por las condiciones del clima, protección del cauce.	 

Sedimentos en las salidas del cajón, derrumbe de material (tierra) de las partes mas altas.

Se realizan las limpiezas del piso para quitar los escombros que obstruyen el paso del agua.



Control de erosión en los taludes y las partes mas bajas. Protección del cauce.

Se colocaron las barreras de sedimentación al terminar los trabajos de movimiento de tierra en cada frente.



	 A photograph showing two workers in high-visibility yellow vests and hard hats (one red, one yellow) installing a black sedimentation barrier on a dirt slope. The barrier is being laid out in a trench-like fashion. The background shows a dense forest.
Construcción de barreras sedimentadores para al finalizar los trabajos de movimiento de tierra, en las partes bajas en todos los limites del proyecto.	  Two photographs showing the installation of sedimentation barriers. The top photo shows a long, continuous black barrier installed along a dirt slope, with a forest in the background. The bottom photo shows a similar barrier installed along a dirt slope, with a forest in the background.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Diciembre 2020

Palas hidráulicas



REPORTE DE MANTENIMIENTO MATRESA SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	5.748
Horometro realizado	5791.9

Orden de trabajo	24021345
Código de Equipo	10-291

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs	500 Hrs	750 Hrs	1000 Hrs	1250 Hrs	1500 Hrs	1750 Hrs	2000 Hrs
Reemplazo de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de combustible		✓						
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible		✓						
Reemplazo de filtro separador de agua		✓						
Revisión de filtros de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro primario de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor		✓						
Revisión de filtros de aire de A/A		✓						
Reemplazo de filtros de A/A		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de motor		✓						
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor		✓						
Revisión y ajuste de correas del motor		✓						
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)		✓						
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor		✓						
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación		✓						
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos		✓						
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape		✓						
Revisión de funcionamiento de panel de control		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)		✓						
Reemplazo de aceite del swing		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite del swing		✓						
Reemplazo de aceite de transmisión		✓						
Reemplazo de filtro de transmisión		✓						
Limpieza de rejilla magnética de transmisión		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión		✓						
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)		✓						
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)		✓						
Reemplazo de aceite del mando del círculo		✓						
Toma y Análisis de muestra de aceite del círculo de mando		✓						
Reemplazo de aceite del círculo de mando		✓						
Reemplazo de aceite del mandos finales		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales		✓						
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección		✓						
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)		✓						
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)		✓						
Agregar aditivo en diferencial posterior		✓						
Reemplazo de aceite de diferenciales		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales		✓						
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico		✓						
Reemplazo de aceite hidráulico		✓						
Reemplazo de filtro hidráulico		✓						
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico		✓						
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico		✓						
Revisión de condición de batería, cables y terminales		✓						
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras		✓						
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas		✓						
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor		✓						
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje		✓						
Inspección de tacos de brazo extensible		✓						
Revisión visual de estabilizadores		✓						
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor		✓						
Revisión de condición del respiradero del tándem		✓						
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes		✓						
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas		✓						
Engrase general del equipo		✓						
Prueba de correcto funcionamiento del equipo		✓						

Firmado por: Juan Carlos Vulliamy
 (Técnico Mecánico)
 Elaborado por: Juan Carlos Vulliamy
 Nombre: Juan Carlos Vulliamy
 Fecha: 7-12-20
 Original MATRESA

Recibido por: _____
 Nombre: _____
 Fecha: _____



REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATRESA
SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	1.995
Horometro realizado	1924.3

Orden de trabajo	24021092
Código de Equipo	22-05

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs	500 Hrs	750 Hrs	1000 Hrs	1250 Hrs	1500 Hrs	1750 Hrs	2000 Hrs
Reemplazo de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de combustible	✓							
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible								
Reemplazo de filtro separador de agua	✓							
Revisión de filtros de aire de motor	✓							
Reemplazo de filtro primario de aire de motor								
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A								
Toma y análisis de muestra de aceite de motor	✓							
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor	✓							
Revisión y ajuste de correas del motor	✓							
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control	✓							
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpeza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tandems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tandems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del círculo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales	✓							
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								
Revisión visual de estabilizadores								
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor								
Revisión de condición del respiradero del tándem								
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes								
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas								
Engrase general del equipo	✓							
Prueba de correcto funcionamiento del equipo	✓							

Elaborado por: Aracelio Valdez
Nombre: Aracelio Valdez
Fecha: 16-12-20
Original MATRESA

Recibido por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Enero 2021

Formulario de Mantenimiento de Equipos

Fecha: 13/01/2021

Equipo: 10291

Ubicación: 10291

Observaciones y Recomendaciones:

Se cambio aceite de motor. 10 galones.
Cambio de filtro de aceite de motor.
Cambio de filtro de Diesel.
Cambio de filtro de 5.000.000 de Agua.
Fuga de agua en el motor.
Inspección general de Aceite de motor.

Recomendaciones:

Equipo	Observaciones	Recomendaciones
LFP 2222	1	6.000 de Aceite de motor
DF 7797	1	6.000 de Diesel
DF 1374-SP	1	2.000 de Aceite de motor
FE 2040N	1	6.000 de Diesel

Fecha: 18/01/2021

LIMPIEZA DE BAÑOS

Orden de Limpieza

Sanitaria S.A.
Tel. 200 1000

Ruta: COCLE

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA VICO S.A.

Proyecto: OSMITA / PROYECTO VOLTEO DE

De: O

Sanitaria S.A. 11/11/11

Orden de Limpieza

Orden de Limpieza

Sanitaria S.A.

Ruta: COCLE

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA VICO S.A.

Proyecto: OSMITA / PROYECTO VOLTEO DE

De: O

Sanitaria S.A. 11/11/11

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 224-1022

Orden de Limpieza

Fecha: 1981-12-10

Ruta: COCLE

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Dirección:

Grado de Limpieza:

Sección: 106

Observaciones:

NAVARRO

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 224-1022

Orden de Limpieza

Fecha: 1981-12-10

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Dirección:

Grado de Limpieza:

Sección: 106

Observaciones:

NAVARRO

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel 223-1030

Orden de Limpieza

Fecha: 21/01/2019

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTAJE 690

Dirección:

Servicio: Limpieza

Observaciones:

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel 223-1030

Orden de Limpieza

Fecha: 21/01/2019

Ruta: COCLE

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES S.A.

Proyecto: PROYECTO VOLTAJE 690

Dirección:

Servicio: Limpieza

Observaciones:

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.
Tel. 22510000

Orden de Limpieza

Ruta: COCIE

☐ Limpieza Adicional

Proyecto: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Procedimiento: 11000

Fecha: 11/05/00

Cantidad: 001

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.
Tel. 22510000

Orden de Limpieza

Ruta: COCIE

☒ Limpieza Adicional

Proyecto: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: PROYECTO VOLTEADERO

Procedimiento: 11000

Fecha: 11/05/00

Cantidad: 001

Firma del Cliente

Nota

Letras a Referencia

C. P. M. S. A.


P. P. ESTO VOLTEADERO


C. P. M. S. A.

Señor

Señor

C. P. M. S. A.


Firma


Firma del Cliente

CAPACITACIONES AMBIENTALES



Registro de Asistencia a Capacitación.

Nombre del Curso: Guía Ambiental, Contaminación Ambiental

Instructor: Adrián Romero Fecha: 2-12-2020

Área-Proyecto: Waterless Hill

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-111-5483	A-8
2	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-101-430	A-9
3	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-278-1181	A-8
4	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-718-1142	A-8
5	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-112-910	A-8
6	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-117-235	Albino, L
7	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-117-1324	A-8
8	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-117-342	A-8
9	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	4-213-770	Andrés
10	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-117-1324	A-8
11	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	2-117-1324	A-8
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Duración: 15 min

Firma del Instructor: *[Handwritten Signature]*



Registro de asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Prohibido la Pesca

Instructor: Manuel Alonso Chaves

Fecha: 02-02-2021

Área-Proyecto: Villavieja Hill

N°	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	José L. Domínguez	José L. Domínguez	2-150-90	CD
2	Andrés González	Andrés González	2-701-1430	A.G.
3	Arturo Pérez	Arturo Pérez	8-716-1100	A.C.
4	Patricio Rodríguez	Patricio Rodríguez	2-154-281	M. B. P. L.
5	Manuel López	Manuel López	2-03-527	Quedando
6	Spínola Pérez	Spínola Pérez	5-13-555	A.G.
7	Emmanuel Castillo	Emmanuel Castillo	2-745-772	A.G.
8	Carlos A. Montenegro	Carlos A. Montenegro	2-715-131	A.G.
9	Francisco Trujillo	Francisco Trujillo	2-779-1872	A.G.
10	Edgardo Viquez	Edgardo Viquez	2-228-29	A.G.
11	Andrés Arango	Andrés Arango	2-701-1430	A.G.
12	León	León	1-55-281	Indicador
13	Luis Aguilar	Luis Aguilar	2-741-1231	Indicador
14	Manuel Espinoza	Manuel Espinoza	4-227-2263	Indicador
15	Urbano Sánchez	Urbano Sánchez	2-701-1430	A.G.
16	Arturo Pérez	Arturo Pérez	2-121-383	A.G.
17	Manuel López	Manuel López	2-715-131	A.G.
18	Arturo Pérez	Arturo Pérez	2-715-131	A.G.
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Observación:

Duración: 15 minutos

Firma: Manuel Alonso Chaves

DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADO Y DESECHOS DE HIDROCARBUROS



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, N° 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67

E-MAIL: slop@oilrec.com www.slop@oilrec.com



CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACIDIOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPANIA: Meca FECHA: 23-12-2020
LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE. ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE. AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M ³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS	21	TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 N° JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

N° 110590

Alberto Giza
SELLO Y FIRMA




SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, N° 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67

E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net

www.slopoilrec.com



CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPañIA:

M E C O

FECHA:

10-12-20

LUGAR:

Centenario

DESECHOS PELIGROSOS


DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	<i>775</i>	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M ³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 N° JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

N° 010581

Alberto Espinoza
SELLO Y FIRMA



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

UBIACIÓN: CARRETERA PANAMÁ - COLÓN, KM 11.5, P.O. BOX 1000
CARRERA 1000, ZONA INDUSTRIAL DE PANAMA
TEL: (507) 435-2141 - FAX: (507) 435-2142
E-MAIL: SLOP@SLOP-OR.COM



CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 10 DEL 11 DE ENERO DEL 2009

QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL

COMPANIA *Sifos Corani*

FECHA: *20-2-2021*

LUGAR *Contenar*

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS DE LOSAS	2	Gal
ACEITES USADOS		Gls
ACEITE VEGETAL USADO		Gls
FILTROS USADOS DE <u>ACEITE</u> DIESEL AGUA	T6	TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE AIRE		Pza
ENVASE PLASTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLASTICO DE 5 Gls		Pza
TANQUE GRASA USADA 5 Gls		Pza
TANQUE GRASA USADA 55 Gls		Pza
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M ³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 110740

Silberte Geringer
SELLO Y FIRMA



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, N° 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67

E-MAIL: slopolrec@cwpanama.net www.slopolrec.com



CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPañIA: Meca FECHA: 20-2-2021

LUGAR: Contenedor

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M ³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS	13	TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 N° JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 110739

Silberto Espinoza
SELLO Y FIRMA
INVERSIÓN S.A. R.U.C. 1542620-1-858899 D.V. 55 TEL. 474-8857



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, N° 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ

TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574

R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67

E-MAIL: slopolrec@cwpanama.net

www.slopolrec.com



CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA:

M E C O

FECHA:

8-2-21

LUGAR:

Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	<i>1,740</i>	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M ³
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 N° JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

N° 010713

Gilberto Espinoza Sanz

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C. 1542623-1-655629 D.V. 38 TQ. 474-6557

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Diciembre 2020



Caja: Melania Lazarus Rec N°: 1016376
Hora: 02:34 PM Fecha: 06/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE
DICIEMBRE 2020
Cédula / RUC: 44947-167-867
Contribuyente N°: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	DIC/20		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

B/. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Enero 2021



MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC 2-NT-2-8771

Caja: Saul Jimenez Rec N°: 1016567
Hora: 02:40 PM Fecha: 21/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE
ENERO 2021
Cédula / RUC: 44947-167-867
Contribuyente N°: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	ENE/21		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

B/. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Febrero 2021


MUNICIPIO DE LA PINTADA
TESORERÍA MUNICIPAL
RUC: 2-8771

Caja: Melanie Lazarus Rec N°: 1016893
Hora: 01:30 PM Fecha: 17/02/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE
FEBRERO 2021
Cédula / RUC: 44947-167-667
Contribuyente N°: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	FEB/21		25.00
	Multa			0.00
Total: B/.				25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO